

### ACTIONS MENÉES SUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu – Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesure de prévention Technique, Organisationnelle et Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
1	2018	Bâtiment A	Salle 210 - Archives	Chutes - (encombrement du local)	Chute d'objet ou chute de plain -pied	Mettre au rebus les encombrants	1	Fait		Service technique	-
2	2019	Bâtiment A	Salles 111-112-115	TMS /Travail sur ordinateur	Sièges non adaptés	Aménagement du poste de travail et/ou achat d'un fauteuil en fonction de la prescription médicale	1	En cours		Direction, Médecine de prévention	A revoir DUER 2021
3	2019	Bâtiment A	Tout le bâtiment	Risque thermique	Froid régulier et persistant dans tout le bâtiment	Comprendre la raison et remédier au froid dans tout le bâtiment	2	En cours - 2020		Service technique, IDEX	A revoir DUER 2021
4	2019	Bâtiment A	Tout le bâtiment	Traumatisme crânien	Anciens supports de télévision non utilisés et restés dans les murs	Enlever ces supports	1	En cours- 2020		Service technique	-

### ACTIONS MENÉES SUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu – Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesure de prévention Technique, Organisationnelle et Humaine	Priorité 1, 2,3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
5	2019	Bâtiment A	Bureau 113	Risque thermique et phonique	Le joint de dessous de la porte est décollé	Recoller le joint existant ou le remplacer	2	Fait		Service technique	-
6	2019	Bâtiment A	Archives - RDC	Risque incendie/ encombrement	Rebus d'archives au RDC	Retirer et détruire les archives	2	Fait		Service technique- Personnels	-
7	2019	Bâtiment A	Local annexe Catherine Sellenet	Risque de chute lié à l'encombrement	Encombrement du local par entreposage d'encombrants	Vider le local annexe du bureau de Catherine SELLENET de ses encombrants pour en faire un entrepôt	1	Fait		Les personnels	-

### ACTIONS MENÉES SUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesure de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
8	2018	Bâtiment B	209	Travail sur écran	La luminosité de l'écran d'affichage provoque des gênes et/ ou des lésions oculaires	Pose sur l'écran d'un filtre anti-lumière bleu	1	Fait		Service informatique	-
9	2018	Bâtiment B	Tous les personnels administratifs pour qui cela est nécessaire	Travail sur écran	TMS dû au fait que les pieds ne touchent pas par terre.	Mettre à disposition un repose pied	1	Fait		CHSCT, Responsables de services	A revoir DUER 2021
10	2018	Bâtiment B	208	Risque de chute	Les fils électriques ne sont pas protégés et traversent l'accès au bureau	Les fils électriques doivent être rangés hors du passage ou mis dans une goulotte	1	En cours, revoir le dispositif		Service informatique, service technique	A revoir DUER 2021

### ACTIONS MENÉES SUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu ou Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesure de prévention technique, organisationnelle, humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
11	2019	Bâtiment B	209	Chute de hauteur	Prise de documents en hauteur de manière non sécurisée	Achat d'un escabeau sécurisé	1	Fait		Responsable de service	A revoir DUER 2021
12	2019	Bâtiment B	211	Risque électrique	Une rallonge non sécurisée est utilisée	Achat d'une rallonge multiprises conforme et sécurisée	2	Fait		Service informatique	-
13	2018	Bâtiment B	201-203	Gêne auditive	Bruit ambiant provoqué par les étudiants regroupés dans les espaces de convivialité	Réaménagement du tiers lieu du RDC	2	En cours		DPIL, entreprise extérieure	A revoir à la fin des travaux
14	2019	Bâtiment B	208	Risque de chute	Les fils électriques ne sont pas protégés et traversent l'accès au bureau	Réaménagement du poste	1	Fait		Service informatique, service technique	A revoir DUER 2021

### ACTIONS MENÉES SUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu ou Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesure de prévention technique, organisationnelle, humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
15	2018	Bâtiment C	Les salles avec des fenêtres HS C20	Risque d'intrusion ou de chute de la fenêtre	Les fenêtres ferment mal	Faire les réparations	1	Fait		Entreprise extérieure	A revoir DUER 2021
16	2018	Bâtiment C	Tous les usagers	Chute de plain-pied	Le tapis central de l'entrée est déchiré.	Je l'ai changé avec le tapis latéral. Le risque est diminué mais pas éliminé. Il faut le changer	1	Fait		Département, service maintenance	Le risque a été déplacé dans une zone non passante. Tapis à changer.
17	2018	Bâtiment C	Local solvant (dépôt à l'extérieur du bât C)	Risques chimiques et autres liés au stockage des déchets chimiques	Stockage des déchets chimiques	Continuer la mise aux normes du local : équiper le local d'une ventilation, d'un rince œil, enlever les produits neufs.	1	En cours-Travaux d'agrandissement		DPIL, département	A revoir DUER 2021

## ACTIONS MENÉES SUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesure de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
18	2019	Bâtiment D	Tous les usagers	Chute de hauteur	Bruno Froppier envisage de créer un espace étudiants au niveau 2 du bâtiment D. Il veut s'assurer de la bonne hauteur des garde corps de l'espace.	Il sera demandé une étude de faisabilité au service technique. Les garde-corps sont à une hauteur conforme.	3	Fait		Service technique	-
19	2019	Bâtiment D	Secrétariat	TMS, lombalgie	Le personnel de ce bureau est atteint de lombalgie. Il travaille avec un meuble bas et exigu.	Mettre un meuble archive bas en hauteur sur un socle stable.	1	Fait		Service technique	Le personnel dispose dans son bureau d'un meuble haut pour le rangement de ses archives annuelles. De ce fait, il ne se baisse plus pour accéder à ses archives.

## ACTIONS MENÉES SUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesure de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
20	2019	Bâtiment G	Tous les usagers	Ambiances thermique et olfactive	Environnement thermique et odeurs dans les salles. Les targettes des fenêtres ont été enlevées. L'ouverture des fenêtres est devenue impossible d'où le désagrément dû aux odeurs lors des repas ou chaleur en été.	Il faudrait une meilleure aération de toutes les pièces (le bât G appartient au CUD). Le changement des fenêtres du bâtiment G est programmé pour le printemps 2019.	1	Fait		Service extérieur	-
21	2019	Bâtiment G	Secrétariat 120-3	Travail sur écran	Les pieds ne touchent pas par terre, elle utilise une ramette pour reposer ses pieds.	Mettre à disposition un repose-pied. Un pose document serait aussi le bienvenu.	1	Fait		Le département	-

### ACTIONS MENÉES SUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesure de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
22	2019	Bâtiment G	Secrétariat 120-3	Travail sur écran	Les pieds ne touchent pas par terre, elle utilise une ramette pour reposer ses pieds.	Mettre à disposition un repose-pied. Un pose document serait aussi le bienvenu.	1	Fait		Le département	-
23	2018	Bâtiment G	120-3	Ambiance sonore (bruit)	Clapotis du radiateur dans le bureau 120-3.	Faire une purge du radiateur et réévaluer le risque	2	Fait		Service technique	A revoir DUER 2021
24	2019	Bâtiment G	119	Ambiance sonore (bruit)	Le bureau 119 n'est pas insonorisé au niveau des montants des séparations, on entend les bruits des pièces voisines.	Insonorisation du bureau 119. Mettre une bande sur le montant de la cloison surtout au niveau de la fenêtre.	2	Fait		Service technique	-

### ACTIONS MENÉES SUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesure de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
25	2019	Bâtiment G	118 et 119	Autres	Câblage désordonné	Rassembler les câbles sur les postes de travail	2	Fait		Service Technique et ou informatique	-

### ACTIONS MENÉES SUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesure de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
26	2019	Bâtiment H	Personnel s-technique	Risque chimique (atelier)	Identification des risques particuliers de chaque produit stocké ; tri et évacuation si nécessaire	Mise en place d'une signalétique. Achat de bacs de rétention pour le stockage des produits identifiés comme à risque.	1	Fait	300 €	Responsable sécurité du campus yonnais, services techniques et assistant de prévention, composante.	A revoir DUER 2021
27	2018	Bâtiment H	Les usagers	Information aux risques	Information Prévention des risques auprès des usagers	Nomination d'un assistant de prévention	2	Fait		Assistant de prévention	-
28	2018	Bâtiment H	Les usagers	Information aux risques	Information Prévention des risques auprès des nouveaux arrivants	Formation à l'accueil des nouveaux personnels en matière de prévention et de sécurité.	2	En cours		Assistant de prévention	-

### ACTIONS MENÉES SUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu / Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesure de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
29	2018	<b>SUAPS</b>	Les usagers	Risques divers	Les salles sont en préfabriqué.	Demander au service technique et à une entreprise extérieure de faire un état des lieux	2	En cours		Service technique et entreprise extérieure	A revoir DUER 2021